

# BUTINOX Futura Täcklasyr

## BUTINOX Futura Dekkbeis

### Produktbeskrivning

#### Typ

**BUTINOX Futura Täcklasyr** är en täcklasyr baserad på akryl och alkydolja, för utomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

**Butinox Futura Täcklasyr** ger ett täckande utseende med en dämpad trästruktur och mycket god väderbeständighet. Den ger mycket gott skydd och långa underhållsintervaller.

#### Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning pigmentert**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålat trä utomhus. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

### Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 3 och 10 liter.   |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | Vit, A-, B-, C-, oxidröd-, ocker och gul-bas.   |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas före användning.   |
| <b>Glans</b>                         | 25–35   |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | 37 ± 2 volym% (Vit)   |
| <b>Litervikt</b>                     | 1.25 (Vit)  |
| <b>pH värde</b>                      | 8.2 till 8.9  |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC. |

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Täcklasera inte om det är risk för regn eller dagg innan täcklasyn är torr. Undvik applicering i direkt solljus. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljafärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta.

Om produkten appliceras med ruller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel. Produkten är lätt att stryka ut, det är därför viktigt att den påföres fylligt. Detta för att uppnå korrekt filmtjocklek.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0,018"                                     |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 65–80°                                     |
| <b>Färstryck</b>            | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

## Sträckförmåga och skiktjocklek

|                       | Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter) | Filmtjocklek per skikt (µm) |                 |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|
|                       |   | Våt (beräknad)              | Torr (beräknad) |
| <b>Rekommenderad:</b> | 6 - 10  | 100 - 167                   | 37 - 62         |

**Kommenterar:** Beroende på underlaget.

## Rengöring av verktyg

Rengöring med såpa och vatten.

## Förtunning

Skall inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning.

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Luftfuktighet (RH)</b>     | 50 %  |
| <b>Luftens temperatur</b>     | 23 °C |
| <b>Underlagets temperatur</b> | 23 °C |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Övermålningsbar efter</b>            | Minimum 4 t |
| <b>Brukstorr / försiktig användning</b> | Ca. 12 t    |

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt.

| Underlag  | Behandling   |
|-----------|--|
| Nytt trä: | Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Applicera <b>VISIR Oljegrunning pigmentert</b> på bart trä. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> . På hyvlad panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med täcklasyr på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel. |

|   |  |
|---|--|
| Panel som har stått obehandlad längre än 3–4 veckor:      | Stålbörstas/skrapas. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer. Tvätta med med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen). Desinficera med <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> .<br>Applicera <b>VISIR Oljegrunding pigmentert</b> på bart trä. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga.<br>Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> . På hyvlad panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med täcklasyr på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmthjocklek. Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel.      |
| Gammalt bart eller nedbrutet tidigare behandlat underlag: | Skrapas eller slipas. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer.<br>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen). Desinficera med <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> .<br>Bart trä som uppstått efter stålbörstning/skrapning skall grundas med <b>BUTINOX Futura Grunding</b> .<br>Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> . På hyvlad panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med täcklasyr på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmthjocklek. Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel. |
| Tidigare behandlade och intakta ytor:                     | Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10. Desinficera med <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> .<br>Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> . Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel.  |
| Galvaniserat stål och aluminium:                          | Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen) spädd 1: 5 med vatten och skölj väl, eller använd en etsande grundfärg. Äldre metallytor måste tvättas med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen) och sköljas väl. Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> .   |
| Korrugerad plåt, Järn och stål:                           | Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10. Skölj noga. Avlägsna all lös färg och eventuell rost. Behandla sedan med ett lager av rostskyddande grundning ( <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> ). Applicera 2 fylliga strykningar <b>BUTINOX Futura Täcklasyr</b> .   |

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.