

JOTUN Spackel Medium Plus

JOTUN Sparkel Medium Pluss

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel. Handspackel för målade ytor.



Egenskaper och fördelar

Minimalt med porer. Goda påföringsegenskaper och bra fyllnadsförmåga. Suveräna slipegenskaper.

Användningsområde

Fläck-/helspackling av gips- och byggsivor, puts, betong och målad väv/underlag. Endast för inomhusbruk i torra rum.

23°C-50% R.H.

23°C-50% R.H.



Produktdata

Emballagestorlek	10 L
Kulör	Ljusgrå
Volymtorrhalt	59 ± 2 volym%
Litervikt	1.1
Fyllnadsegenskaper	Max 4 mm

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Handspackling med spackelspade.

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förbrukning per strykning

1 m²/liter på första lagret.

Blandningsförhållande (volym)

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.
Produkten innehåller aluminiumsilikat och man måste därför använda en dammmask och skydda ögonen med ögonskydd vid slipning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	24 t
Övermålningsbar efter	24 t

Exempel på hur torkningstider för lufttorkande spackel ändras vid olika relativa fuktighet och temperatur
Torktiden anges i timmar.

Temperatur Luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denna tabell visar exempel på förändring i torktid vid 2 lager spackel på skarvar på gipsskivor.
Tabellen är också relevant för **JOTUN Spackel Medium Plus** när det gäller torktider vid ogynnsamma klimatförhållanden.

Undvik att spackla vid torktidsbetingelser som finns angivna i fält med röda tal. Avvikelse från detta kan ge negativa konsekvenser för spackelarbetet.

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning.
Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt** och mattslipas.
Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar.

Underlag	Behandling
----------	------------

Spackling av tidigare målad väv/målat underlag:	Slipa ytan lätt och avlägsna slipdammet. Påför JOTUN Spackel Medium Plus och fördela spacklet över ytan så att luft pressas ur spackelmassan. Jämna ut spackelmassan med spackelspade. Kort därefter skall ytan slätas/bearbetas på nytt för att avlägsna nya luftblåsor. Första spackelskiktet skall påföras mycket fylligt och helt täcka underliggande struktur och färg. Andra strykningen appliceras något tunnare. Andra lagret spackel påförs när underliggande spackelskikt är torrt och genomhärdat. Använd samma teknik som vid applicering av första lagret spackel. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling. Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Större utfyllnad än 4 mm skall läggas i flera lager. För slipning av spackelmassan används sandpapper.
Nya gipsskivor:	Vid skarvspackling rekommenderas JOTUN Spackel gipsskiva - fin . Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att ytan på pappersremsan skrapsacklas tunt i samband med att remsan monteras. Vid större skador och om avståndet mellan gipsskivorna är större än 3 mm skall underlaget förspacklas med JOTUN Spackel Lagningsspackel .

Rengöring

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.


Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden

CE-märkning



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.