

JOTUN Kulörprov exteriör

Produktbeskrivning

Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk med suverän kulör- och glansstabilitet, och långa underhållsintervall.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Kombinationen av högkvalitativa bindemedel och högt pigmentinnehåll som skyddar träet mot solljusets nedbrytning ger en mycket god väderbeständighet. Torkar snabbt. Enkel att applicera. Behåller kulör och glans över lång tid.

Underlag

Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat. Används i system med VISIR Oljegrundning. Även lämplig för hänggränor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggekonstruktioner. Metall grundas först med Quick Bengalack Metallgrundning.

Produktdata

Emballagestorlek	0,5 L (BAS 0,45 L)
Tillgängliga baser	Vit, A-, B-, C-, oxidröd-, ocker och gul-bas. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA (gäller inte vit-bas).
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
Kulör	Vit-bas kan användas obruten som vit.
Glans	20-30
Generisk typ	Baserad på akryl och alkydolja.
Torrhalt	1,27 ± 2 volym% Vit / A bas
Litervikt	35 kg/l Vit / A bas
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnig/saltutfällning. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljeblåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller. Högtrycksspruta kan också användas.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65-80°

Färgtryck 15-18 MPa (150-180 kg/cm²)

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Minimum	40 µm
Torr	Maximum	50 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maximum	110 µm

Värdena ovanför gäller för ohyvlat trä. För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	7 - 10	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	10 - 12	m ² /l

Förtunning

Skall inte spädas.

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C
Dammtorr	1,5 t.	1 t.	0,5 t.
Övermålningsintervall, minimum	6 t.	3 t.	2 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt eller med JOTUN Kraftvask.

Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

Grundning

Bart, friskt trä påföres VISIR Oljegrundning. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

VISIR Oljegrunding klar användas vid grundning av trä under vinterhalvåret.

Slutstrykning

JOTUN Kulörprov exteriör. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.