

JOTUN Sparkel Medium Pluss

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse. Håndsparkel for malte underlag.



Egenskaper og fordeler

Minimalt med porer. Gode påførings- og fyllegenskaper. Suveren å slippe.

Bruksområde

Flekk-/helsparkling av gips- og bygningsplater, puss, betong og malt strie/underlag. Benyttes kun i tørre rom.

23°C-50% R.H.

23°C-50% R.H.



Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L
Farger	Lys grå
Volumbasert tørrstoffinnhold	59 ± 2 volum%
Litervekt	1.1
Fyllegenskaper	Maks 4 mm

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Håndsparkling med stålsparkel.
Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

1 m²/liter på første strøk.

Blandeforhold (volum)

Tynner

Vann

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor bruke støvmaske og beskytte øynene med øyebeskyttelse ved sliping.

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	24 t
Overmalbar	24 t

Eksempel på hvordan tørketider for lufttørkende sparkelmasser endrer seg ved forskjellig relativ luftfuktighet og temperatur

Tørketiden oppgis i timer.

Temperatur

Relativ luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabellen viser eksempel på endring i tørketider for 2. gangs skjøtesparkling av gipsplateskjøter. Tabellen har også relevans for **JOTUN Medium Pluss** i forhold til tørketider ved ugunstige klimatiske forhold. **Unngå sparkling ved tørketidsbetingelser angitt i feltene med røde tall. Avvik fra dette kan gi negative konsekvenser for sparkelarbeidet!**

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling** og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter.

Underlag	Behandling
----------	------------

Sparkling av tidligere malt strie/malt underlag:	Slip lett over malte flater og avstøv. Legg på JOTUN Sparkel Medium Pluss og fordel sparkel utover flaten med bevegelser som presser luft ut av sparkelmassen. Avrett sparkelmassen med stålbrett/sparkelspade. Etter kort tid slettes flaten av på ny for å fjerne nye luftblærer. Første sparkelsjikt skal påføres meget fyldig, og fullt og helt dekke underlagsstruktur og farge. Andre strøket påføres tynnere. Andre gangs sparkling påføres når underliggende sparkelsjikt er tørt og gjennomherdet. Bruk samme teknikk som ved første gangs sparkling. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Større utfylling enn 4 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.
Nye gipsplater:	Ved strimling anbefales JOTUN Sparkel gipsplate fin . Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling. Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse .

Rengjøring

JOTUN Spesial wipex anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering


Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Godkjenninger

CE-merking



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

56035772

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.